

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 785/13.07.2018

Punct de prelevare: **Robinet Stație de Clorinare Săbăoani, jud. Neamț**

Număr unic identificare proba (ID): **811**

Data prelevare: 10.07.2018

Data efectuare încercări: 10.07. – 13.07.2018

Parametri chimici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Culoare	grade	AC	1,1	SR EN ISO 7887:2012 POS 18
Turbiditate	NTU	≤ 5	0,36	SR EN ISO 7027-1:2016 POS 12
pH	unit. pH	6,5...9,5	7,28	SR ISO 10523: 2012 POS 10
Conductivitate	μS cm ⁻¹	2500	628	SR EN 27888:1997 POS 11
Aluminiu rezidual	μg/l	200	-	SR ISO 10566/ 2001 POS 19
Amoniu	mg/l	0,5	0,013	SR ISO 7150-1:2001 POS 05
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,500	SR EN ISO 7393-2:2002 POS 09
Cloruri	mg/l	250	28,36	SR ISO 9297:2001 POS 01
Suma ionilor de calciu și magneziu	grade G	minim 5	18,40	SR ISO 6059:2008 POS 02
Fier	μg/l	200	<7	SR ISO 6332:1996/C91:2006 POS 08
Azotați	mg/l	50	5,76	SR ISO 7890-3:2000 POS 07
Azotiți	mg/l	0,5	0,005	SR EN 26777:2002/C91:2006 POS 06
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	5	0,38	SR EN ISO 8467:2001 POS 03
Sulfați	mg/l	250	56	STAS 3069:1987 POS 16

Parametri microbiologici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Număr colonii 22 ⁰ C	nr/ml	AC	23	ISO 6222:2004 POS 15
Număr colonii 37 ⁰ C	nr/ml	AC	1	ISO 6222:2004 POS 15
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13
Enterococi	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002 POS 14

Parametrii analizați sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuți la secțiunea "Monitorizare de control"

**Director General Interimar,
Ec. Ioan Vlad Angheluță**

**Șef Laborator,
Chim. Marinela Oică**

CMA – Concentrație maxim admisă (Legea 458/2002 republicată) ; AC - Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ <... ” sunt sub limita de detecție a metodei;

Parametri fizico-chimici sunt realizați de către **Laboratorul de analize fizico-chimice Roman** înregistrat în **Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calității Apei Potabile la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare nr. 464/27.11.2017**

Parametri microbiologici sunt realizați de către **Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamț** înregistrat în **Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calității Apei Potabile la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare nr. 465/27.11.2017**

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevată; Clienții pot obține o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: **0233 - 233340**; e-mail office@apaserv.eu